

# みんなの森 ぎふメディアコスモス天井漏水の対応について

## 1 施工者及び設計者からの報告について

(報告の要旨)

気温の上昇に伴い屋根内部が高湿度となり、それが低温の屋根の金属部品に接することで結露が生じている。

原因としては、**屋根内部に室内の湿気が流入している可能性 (施工者見解)**

また**グラスウール (遮音材) がまだ水分を保持している可能性 (設計者見解)**

などが示されているが、**設計者と施工者で見解が異なる状況**である。

b/30 付  
7/5 付

## 2 検討会議の経緯について

平成 28 年 7 月 5 日 (火) 「ぎふメディアコスモス建物等の課題に関する検討会議」設置

7 月 27 日 (水) 同検討会議幹事会を開催

7 月 28 日 (木) 同検討会議第 1 回会議を開催

⇒設計者及び施工者からの報告書について検討

7 月 29 日 (金) 同検討会議第 2 回会議を開催

⇒今後の対応方針について検討

## 3 今後の対応

上記のとおり、施工者及び設計者において、原因に係る見解が異なっていることから、原因究明と抜本的な解決方法について、**施工者と設計者が共同し、9 月末を期限として、再度報告することを強く求めていく**とともに、その後、対応についても、期限を定め、本事案を早急に解決するよう通告していく。

